

1. DADOS *e-Bidim* #072

e-Bidim #	072
Data	25/11/2005
Tema	Caso de Obra
Assunto	Uso do Bidim como elemento de drenagem no gramado do Maracanã no Rio de Janeiro
Local	Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro-RJ
Geossintético	Manta Geotêxtil <i>Bidim</i> RT-10
	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTENCIA TRAÇÃO LONGITUDINAL MINIMA DE 10 KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL MINIMA DE 09 KN/M
Descrição	O problema: Necessidade de rebaixamento do campo para ficar visível para novas cadeiras, adequando-se ao Pan de 2007.
	A solução: Utilização da Manta Geotêxtil <i>Bidim</i> RT-10 com elemento de drenagem e filtração, direcionando a água escoada pelo campo para uma cisterna para reaproveitamento.
	Vantagens: Rapidez de construção, mão-de-obra reduzida, custo muito reduzido quando comparado com outras alternativas, maior eficiência na drenagem.
Quantidade	20.210m² de Manta Geotêxtil <i>Bidim</i> RT-10
Data de execução	2005.
Proprietário	SUDERJ – Superintendência de Esportes do Rio de Janeiro
Construtora	Consórcio CNO/OAS/A.Gutierrez/Engevix
Projetista	Greenleaf Projetos e Serviços Ltda
Distribuidor	Geomaks Com. de Geossintéticos Ltda



2. INTRODUÇÃO

Devido ao Brasil ser a sede do PAN 2007, o Estádio do Maracanã foi um dos contemplados para sofrer uma reforma geral, sendo um dos itens a reforma total do gramado.

Com o novo Estatuto do Torcedor, deve-se eliminar as arquibancadas onde os torcedores ficam em pé, deixando-se apenas cadeiras. Devido a este fato, o gramado do estádio teve que ser rebaixado 1,40 metros, proporcionando assim um novo setor de cadeiras com capacidade para 38 mil torcedores.

O sistema de drenagem teve a utilização de Manta Geotêxtil *Bidim* RT-10 em conjunto com Geotubo, executado em forma de espinha de peixe, coletando a água e transportando ela para uma cisterna para reaproveitamento.

A solução encontrada para esta aplicação foi a utilização da Manta Geotêxtil *Bidim* RT-10, reduzindo o tempo da execução e melhorando a performance do conjunto, aumentando a vida útil do sistema de drenagem.




Figura 01 – Esboço do projeto de drenagem.



3. FOTOS

As figuras a seguir ilustram a execução da drenagem do campo de futebol, mostrando detalhes da execução.



Detalhe do início da obra.





Detalhe do rebaixamento do campo.




Preparação do terreno para a execução da drenagem.

Mexichem Bidim Ltda.

Rua Pedro Rachid, 801 • São José dos Campos • SP • Brasil • Cep: 12211-180 Tel. +55 12 3946-4600 • Fax. +55 12 3946-4677 • www.bidim.com.br





Descarregamento das bobinas de Manta Geotêxtil Bidim RT-10.





Detalhe da colocação da Manta Geotêxtil Bidim RT-10.






Detalhe da trincheira drenante.



Vista geral do campo.

Mexichem Bidim Ltda.
Rua Pedro Rachid, 801 • São José dos Campos • SP • Brasil • Cep: 12211-180
Tel. +55 12 3946-4600 • Fax. +55 12 3946-4677 • www.bidim.com.br





Vista geral do campo com a execução da camada de Manta Geotêxtil *Bidim* RT-10.



Vista geral do campo em fase de finalização.

Mexichem Bidim Ltda.
Rua Pedro Rachid, 801 • São José dos Campos • SP • Brasil • Cep: 12211-180
Tel. +55 12 3946-4600 • Fax. +55 12 3946-4677 • www.bidim.com.br





Vista geral do gramado após a reforma.